

固原市原州区水务局

原水函〔2025〕67号

固原市原州区水务局关于固原市原州区自然资源局茹河 上游小河源头国土综合整治项目等2个建设项目 水土保持设施自主验收核查意见

固原市原州区自然资源局：

按照水利部关于生产建设项目水土保持设施验收核查工作的相关规定、要求，我局对你单位报备的茹河上游小河源头国土综合整治项目；清水河源头国土综合整治（开城镇双泉村等4个村庄）项目开展了水土保持设施验收核查。经研究，同意茹河上游小河源头国土综合整治项目；清水河源头国土综合整治（开城镇双泉村等4个村庄）项目做出“自主验收主要程序履行、验收标准和条件执行未发现严重问题”的结论。

现将核查意见印发你单位，请遵照执行。

附件：水土保持设施自主验收核查意见表



水土保持设施自主验收核查意见表

编号: 2025-33

一、项目基本情况		
项 目 情 况	项目名称	清水河源头国土综合整治(开城镇双泉村等4个村庄)项目
	方案(变更)批复部门、文号及时间	变更. 固原市原州区水务局原水单发〔2023〕192号 2023年12月12日
	生产建设单位	固原市原州区自然资源局
	自主验收时间	2024年11月23日
	报备证明出具部门及时间	固原市原州区水务局原水单〔2024〕136号 2024年12月18日
二、核查情况		
验收主要程序履行和条件执行情况	<p>建设单位依法编报了水土保持方案, 建设期间委托开展水土保持监测工作, 按照批复的水土保持方案落实水土保持措施, 按规定程序完成了水土保持设施自主验收, 验收结论为合格。</p> <p>经核查, 清水河源头国土综合整治(开城镇双泉村等4个村庄)项目, 水土保持设施自主验收资料符合要求, 水土保持后续管理和维护责任落实。</p>	
存在问题	无	

三、核查结论及整改要求

核查结论

验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题

视同为水土保持设施验收不合格

下一步
要求
(整改
要求)

加强水土保持设施管护、确保正常运行和
持续发挥效益。

核查单位: (盖章)

2015年9月15日

核查单位
联系人及
电话

固原市原州区水务局 蔡胜利

09542081844

水土保持设施自主验收核查工作记录表

编号: 2015-33

一、项目基本情况	
项目名称	清水河源头国土综合整治(开城镇双泉村等四个村庄)项目.
方案(变更)批复部门、文号及时间	无变更, 固原市原州区水务局原水单发[2023]192号 2023年12月12日.
建设单位	固原市原州区自然资源局.
自主验收时间	2024年11月25日.
报备证明出具部门及时间	固原市原州区水务局原水函[2024]136号 2024年12月18日.
二、核查组织情况	
组织单位	固原市原州区水务局
参加单位	固原市原州区自然资源局, 宁夏云造环保科技有限公司 固原市原州区水土保持工作站.
核查日期	2015年9月25日

水土保持设施自主验收核查工作记录表

三、查阅资料情况		
资料类型	查阅情况（资料是否齐全、格式、内容是否符合要求）	查阅人签字
自主验收工程过程资料	资料基本齐全，符合要求	王江平
水土保持方案（含变更）资料	方案符合要求	慕胜利
水土保持初步设计、施工图设计资料	资料基本齐全，符合要求	王江平
水土保持监测资料	资料齐全，内容详实。	许志强
重要防护对象安全稳定性分析资料	无	许志强
水土保持分部工程和单位工程验收情况	资料齐全	慕胜利
水土保持设施验收报告	内容全面，验收结论明确，无遗留问题。	赵毛毛
补偿费缴纳凭证	无征	慕胜利

